LÁMHLEABHAIR AN ÚSÁIDEORA

1MFA1001
(Taispeánaithe)

SREABHMHÉADAR

SAMHLACHA:

1MFA, 4MFA, 6MFA agus 8MFA Series

8MFA1001
(Taispeánaithe)

DÉAN NA TREORACHA SEO A SHÁBHÁIL

℞ ONLY De réir an dlí feidearálach (SAM) is gá don fheiste seo a bheith ordaithe ag lia chun a bheith díolta.

maxtec

2305 South 1070 West
Salt Lake City, UT 84119 USA
Deimhnithe ag ISO 13485

Fón: (+001) 800-748-5355
Facs: (+001) 801-973-6090
www.maxtec.com

PACÁISTE / INIÚCHADH

Bain an *Sreabhmhéadar* de chuid Maxtec as an phacáiste agus déan iniúchadh ar damáistí. Ná BAIN ÚSÁID as an sreabhmhéadar má tá damáiste éigin air, agus déan teagmháil leis an solátrach sa chás sin.

ÚSÁID MHOLTA

Moltar do lianna, teiripeoirí riospráidí agus pearsanra ospidéal eile an *Sreabhmhéadar* a úsáid chun dálleoga gáis leighis a thabhairt don othar.

LÉIGH NA TREORACHA AR FAD SULA MBAINEANN TÚ ÚSÁID ASTÚ

Tá treoracha do phróifisiúnaigh leighis ar fáil sa lámhleabhar seo chun an *Sreabhmhéadar* a shuiteáil agus a úsáid. Is aidhm leis na treoracha seo sábháilteacht a chinntiú agus damáiste ar an *Sreabhmhéadar* a sheachaint. Mura n-éiríonn leat ciall a bhaint as an lámhleabhar seo, Ná BAIN ÚSÁID as an *Sreabhmhéadar* agus déan teagmháil leis an solátrach.

EOLAS SLÁNDÁLA - FOLÁIREAMH AGUS RABHADH

⚠ RABHADH Léiríonn sé cúinse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar ghortú trom nó an bháis, mura ndéantar é a sheachaint.

⚠ AIRE Léiríonn sé cúinse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar ghortú éadrom nó meánach, mura ndéantar é a sheachaint.

AIRE Mura bhfuil siombail aire ann, léiríonn sé cúinse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar damáiste ar an ailmeás, mura ndéantar é a sheachaint.

Treoracha Úsáide

Siombal ar "NÁ CUIR OLA"

⚠ RABHADH

- Bain úsáid as an Sreabhmhéadar de réir an "Úsáid molta", mar atá sa lámhleabhar seo.
- Is gá breathnú ar an sreabhadh ordaithe GACH UAIR go bhfuil tú chun é a thabhairt don othar, agus is gá an sreabhadh a thiosrú go minic.
- D'fhéadfadh le habhair mhaighnéadacha nó feiriúlla a bheith ar an Sreabhmhéadar, agus d'fhéadfadh éifeacht a bheith acu ar na tortha MRI.

Chun baol tine nó píoráide a sheachaint:

- Bí comhlíontach GACH UAIR leis na caighdeáin ag ANSI agus CGA ar Gáis Leighis agus Sreabhmhéadar agus Ocsaigin a Láimhseáil.
- **NÁ** bain úsáid nó cuir ola, greisc, bealaith orgánacha nó ábhair indóite ar an Sreabhmhéadar nó in aice leis.
- **NÁ** bain úsáid as an Sreabhmhéadar in aice le ábhair nó gáis nó atmaisféir so-lasta/píoscacha.
- **NÁ** bí ag caitheamh tobac san áit ina bhfuil an ocsaigin á thabhairt.

⚠ AIRE

- Is gá Feadán Sreabhaidh an Sreabhmhéadar a choinneáil ingearach agus é á úsáid.
- Ní cead ag éinne ach pearsanra oilte treoraithe ar an Sreabhmhéadar úsáid a bhaint as.
- Is gá cinntiú go bhfuil gach nasc chúng agus gan sceitheadh.
- Ná bain úsáid as an bratháadóir sceithidh mura bhfuil sé comhoiriúnach don ocsaigin.
- **NÁ** steiriligh go huathoibríoch.
- **NÁ** steiriligh go huathoibríoch.
- **NÁ** steiriligh le EtO (ocsaíd eitiléin).
- **NÁ** glan le hidreacarbóin aramatacha.
- **NÁ** tum an Sreabhmhéadair i leacht ar bith. Cuirfidh sé sin an barántа ar neamhní.
- D'fhéadfadh le srianta a bheith réamhshocraithe ar na Sreabhmhéadair *1MFA3001*, *4MFA1001 agus 6MFA1001*. Déan iniúchadh an Sreabhmhéadair a shocáil mar gheall ar srianta sreabhadh sula mbaineann tú úsáid as.
- D'fhéadfadh leis an Feadán Sreabhaidh ar na Sreabhmhéadair *1MFA3001*, *4MFA1001 agus 6MFA1001* a bheith déanta le gloine, agus sobhriste dá bharr. Is gá a bheith cúramach go leor gan an Feadán Sreabhaidh a bhriseadh.

(Ar leanúint taobh istigh)

BARÁNTA TEORANTA AGUS TEORAINN AR AN DLITEANAS

Tugann Maxtec barántas duit go bhfuil an Sreabhmhéadar gáis leithis (an earra) gan fabht ar bith ó thaobh saoirseachta nó ábhair ar feadh an tréimhse a leanas:

(a)	Feadán Sreabhaidh agus Feireadh	Ré an earra
(b)	Comhla shnáthaide	Cúig (5) bhliain ón lá seoladh
(c)	Gach páirt eile Sreabhmhéadar gáis gan aithint ar (a) nó (b) thuas	Bliain (1) ón lá seoladh

Ní bhaineann an baránta le briseadh / mí-úsáid.

Mura bhfuil an earra á comhlíonadh leis an baránta seo ar feadh an tréimhse léirithe thuas, déanfaidh Maxtec, tráth nóta scríofa a léiríonn go raibh sé stóráilte, súiteáilte, coiméadta agus úsáidte de réir na treoracha atá ag Maxtec agus an ghnáth-úsáid tionsclaíochta, agus nach bhfuil athrú, athchur nó athdhéanamh déanta ar an earra, é a dhéisiú saor in aisce duit.

NÍ BHAINEANN BARÁNTA LE RÁITEAS Ó BHÉAL.

Ní cead ag aon ionadaí de chuid Maxtec baránta ó bhéal a thabhairt duit le haghaidh an earra atá léirithe sa chonradh seo, agus níl baint ag an ráiteas ó bhéal sin leis an díolachán ar chor ar bith. Dá bhrí sin, is ráiteas an scríbhinn seo atá cinntitheach, iomlánaigh agus eisiach ag na téarmaí an chonradh.

TÁ AN BARÁNTA SEO EISIACH AGUS TÁ SÍ IN IONAD GACH BARÁNTA DÍOLACHÁIN, FEILIÚNACHT AR CHUSPÓIR FAOI LEITH NÓ BARÁNTA AR BITH EILE AR CHÁILÍOCHT, RÁITE NÓ INTUIGTHE.

Ní bheith Maxtec freagrach as damáistí speisialta, timpisteach nó iarmartach ar chor ar bith - caillteanas, díolachán tubaisteach, gortú ar dhuine agus damáiste ar an airnéis san áireamh. I gcás nach bhfuil comhlíonadh mar atá léirithe thuas, beidh an ceartúchán de réir gach dliteanas ag Maxtec, ar bhonn conradh, faillí, sracadh nó eile. Tá an ceart ag Maxtec déantús earraí a chur ar ceal nó athrú a dhéanamh ar an dearadh, ábhar nó sonraíochtaí gan fógra a thabhairt faoi.

Tá an ceart ag Maxtec botúin cleiriciúla nó litriú a cheartú gan pionós.

503349GA Rev5 [T4] 8/19 (?M) Priontáilte i SAM

SONRAÍOCHTAÍ

Raon Sreafa	Grádú	Cruinneas
0 – 200 cc	20 cc (0-200)	0-100 cc ±10 cc 101-200 cc ±14 cc
0 – 1 l/nóim	.1 (0-1) l/nóim	0-1 ±.05 l/nóim
0 – 3.5 l/nóim	.125 (0-1) l/nóim .25 (1-3.5) l/nóim	0-3.5 ±.15 l/nóim
0 – 5 l/nóim	.25 (0-5) l/nóim	0-5 ±.20 l/nóim
0 – 6 l/nóim	.5 (0-6) l/nóim	0-6 ±.50 l/nóim
0 – 8 l/nóim	.5 (0-8) l/nóim	0-8 ±.25 l/nóim
0 – 15 l/nóim	.5 (0-5) l/nóim 1 (5-15) l/nóim	0-5 ±.25 l/nóim 6-15 ±.50 l/nóim
0 – 26 l/nóim	1 (2-26) l/nóim	2-4 ±.50 l/nóim 5-26 ±10% léitheoireacht
3 - 35 l/min	1 (3-15) l/min 5 (5-35) l/min	3-4 ± .50 l/min 5-35 ±10% léitheoireacht
0 – 70 l/nóim	5 (0-70) l/nóim	0-70 ±10% léitheoireacht

Sreabhadh Comhréidh: aschur an Sreabhmhéadair nuair atá an léitheoir sreafa thar an grádú is airde. Tá raon an Sreabhadh Comhréidh léirithe sa lipéid an Sreabhmhéadair.

Riachtanas Iompair / Stóir -40˚F (-40˚C) to 140˚F (60˚C)

Tá an brú gáis agus ionraon léirithe ar chorp an Sreabhmhéadar nó an Feadán Sreabhaidh.

NÓTA: D'fhéadfadh leis an iompair / stóir atá difriúil ón raon sonraithe damáiste a dhéanamh ar an Sreabhmhéadar.

Tá an éifeacht ar an gcruinneas sreafa mar gheall ar athruithe sa theocht comhthimpeallach cothrom le cruinneas caighdeánach +7.3% @ 32°F (0°C) agus -3.0% @ 104°F (40°C).

Tá na samhlacha Sreabhmhéadair thuas calabraithe ar an bhrú ionraon, 70°F (21°C), brú atmaisféarach caighdeánach. Bíonn na samhlacha idirnáisiúnta calabraithe de réir na sonraíochtaí atá léirithe sa chorp an Sreabhmhéadar nó an Feadán Sreabhaidh.

D'fhéadfaí linn athruithe a dhéanamh ar na sonraíochtaí gan fógra a thabhairt roimh ré.

Chun an athbhreithniú is déanaí ar an lámhleabhar a fheiceáil, breathnaigh ar ár suíomh gréasáin: www.maxtec.com

Abair linn cad a cheapann tú fúinn! Breathnaigh ar www.maxtec.com

TREORACHA ÚSÁIDE

⚠ RABHADH

Léigh an lámhleabhar seo sula ndéanann tú an Sreabhmhéadar a shuiteáil nó a úsáid.

AIRE

Déan iniúchadh ar an Sreabhmhéadar le haghaidh damáiste. NÁ BAIN ÚSÁID as má tá damáiste air.

NÓTA: Molann Maxtec úsáid a bhaint as cannúl rocdhíonach.

1. Cas an cnoba chun é a chur ar an "OFF".
2. Ceangail an Sreabhmhéadair leis an fhoinse gáis oiriúnaí. Tá tagairtí ar an gás agus brú is oiriúnaí ar chorp an Sreabhmhéadar nó Feadán Sreabhaidh.
3. Féach ar an Liathróid Snámháin chun cinntiú go bhfuil sí ar chúl an Feadáin Sreabhaidh.

   NÓTA: Mura bhfuil an liathróid ar chúl an Feadáin Sreabhaidh, ciallaíonn sé sin go bhfuil an ábhar ag sceitheadh. Breathnaigh ar na treoracha "FABHTCHEARTÚ" sa chás sin.
4. Sreabhadh a shocrú:
   Chun é a **chur i méid** - Cas an cnoba **go tuathalach**

   Chun é a **laghdú** - Cas an cnoba **ar deiseal**
5. Chun an sreabhadh a shocrú, ailínigh lár an Liathróid Snámháin leis na línte treoracha atá ar an bhFeadán Sreabhaidh.
6. Má dhéanann tú an sreabhadh a shocrú thar an líne treoracha is airde, tarlóidh sreabhadh neamhchinntithe.
7. Chun an t-uasmhéid sreabhadh comhréidh a fháil, cas an cnoba go tuathalach an bhealach ar fad.

   NÓTA: Sreabhadh comhréidh: sreabhadh ar bith atá thar an líne treoracha is airde ar an Feadán Sreabhaidh, gan cosc ar an sreabhadh, mar atá léirithe sa lipéid an Sreabhmhéadar.

AIRE

- **NÁ** tean an cnoba an iomarca agus é á mhúchadh. Déanfaidh sé sin damáiste ar an Sreabhmhéadar.
- Má tá an brú difriúil ón brú molta ar chorp an Sreabhmhéadar nó Feadán Sreabhaidh, d'fhéadfadh éifeacht a bheith aige ar chruinneas an sreabhadh.
- Má tá an teocht difriúil ó 70° F (21°C), d'fhéadfadh éifeacht a bheith aici ar an sreabhadh molta.
- Má tá oiriúintí ceangailte leis an asraon (a chuirfeadh friotaíocht in aghaidh sreabhadh asraoin i méid) d'fhéadfadh leis an sreabhadh a athrú ach ní tharlóidh athrú ar chruinneas an sreabhadh.
- NÁ BAIN ÚSÁID ACH as feistí oiriúnaí do gáis chun an Sreabhmhéadar a cheangal le foinse gáis. Bain úsáid as nascanna ocsaigine ar Sreabhmhéadar ocsaigine, agus nascanna aeir ar Sreabhmhéadar aeir.
- **NÁ** déan iarracht Sreabhmhéadar *8MFA* a dheisiú. Níl páirt spártha ar fáil.

TREORACHA GLANTA

1. Dícheangail gach nasc sula ndéanann tú é a ghlanadh.
2. Glan an dromchla eachtrach an Sreabhmhéadair le héadach ar a bhfuil beagán uisce agus glantach mín.
3. Triomaigh le héadach glan.

FABHTCHEARTÚ

Má tá mífheidhm ar an Sreabhmhéadar, déan teagmháil leis an soláthraí nó Maxtec.

Fadhb	Cúis is dochúla	Réiteach
Níl sé á mhúchadh	• Sceitheadh • Comhla fabhtach	• Déan an Tetraseal nó an feireadh a achur. • Déan an chorp a achur
Liathróid Snámháin ag greamú	• Déan smionagar ar an bhFeadán Sreabhaidh	• Glan Feadán Sreabhaidh agus Liathróid Snámháin
Ní féidir an sreabhadh a shocrú	• Ionraon stoptha	• Déan an chorp a achur
Ní féidir an cnoba a chasadh	• Comhla stalctha	• Déan an chorp a achur

NÍL páirt spártha ar fáil do na samhlacha 8MFA.

EARRAÍ AR AIS

Is gá uimhir RGA (údarú earraí ar ais) a bheith agat chun earraí a sheoladh ar ais. Chun earraí a sheoladh ar ais chuig Maxtec is gá duit iad a chur i mbosca séalaithe chun damáiste a sheachaint. Ní bheith Maxtec freagrach as damáistí a dhéantar ar an mbealach ar ais. Tá ár bPolasaí Aisdúichithe ar fáil san Idirlíon ar www.maxtec.com.

Liosta Páirteanna Athsholáthair
ar fáil ar an idirlíon:
www.maxtec.com

Maxtec
2305 South 1070 West
Salt Lake City, UT 84119 USA

CE 0123

EC REP QNET BV
Kanstraat 19
NL-5076 HP Haaren
The Netherlands